

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 42/71

Город Вильнюс


Номенклатура
планшета

5798

Дело №

19 61 г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
97.15	91.37	91.35	91.67	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	850x340	а/ч	550	а/ч	150	к/р		
Дно кирп. бет.	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 11	Объект 1145 хим. завод "Шветурче"							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Янекас				
Наличие газа		Рук. группы		Леонавичус				
		Исполнитель		Талчировский		Л.и.		
		Чертил		Талчировский		Б.и.		
Год строительства 19	Дата 16/IX	Проверил						