

Rudeln.

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 18/58

Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 5798

Дело №


1961 г.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. № 2
97.38	94.10	94.08	94.64	94.48

П Р И В Я З К А



использ. 4-250
3-250

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т р у б							
Крышка <u>чугунная</u>	В х о д		В ы х о д		Подкл. № 1		Подкл. № 2	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. <u>бет.</u>	200	кер	200	кер	200	кер	100	чуг
Дно кирп. <u>бет.</u>	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 7	Объект Наружные сети водопровод - канализации 3-го этажа массовых зданий							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист	ЯНЕНАС		ШОИС - СТАНКАЙТИС			
Наличие газа		Рук. группы	ЛЕОНАВИЧЮС					
Год строительства 19	Дата	Исполнитель	СТАНКАЙТИС		ШОИС - СТАНКАЙТИС			
		Чертил						
		Проверил						