

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 13/45

Город Вильнюс

Номенклатура
планшета

5798


Дело №

19 61 г.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
97.06	93.22	93.17		

П Р И В Я З К А



использовать d=200

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы нет

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б .

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кр	200	кр				

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект Наружные сети водопровода - канализации 3-го
племени

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

1961.07.24

ЯНЕЧАС

ЛЕОНАВИЧЮС

СТАНКАЙТИС

Геодезист

Чертил