

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 12/51

Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 5798

Дело №


1961 г.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. №
97.43	91.66	91.25	91.57	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 4

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 2		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
800	асбоцемент	800	асбоцемент	550	асбоцемент		

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект Наружные сети водопровод-канализации з-ра пластмассовых изделий

Инв. №	Гл. геодезист		Дата	Гл. геодезист	
	Рук. группы	Исполнитель		Рук. группы	Исполнитель
	ЯНЕНАС	ЛЕОНАВИЧЮС	1961-10-27	СТАНКАЙТИС	Хелмис
	Чертил	Проверил			