

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 152



Город Вильнюс, пр. Красн. Армии

Номенклатура
планшета 5829

Дело №

19 63 г.


Чертеж колодца
М 1:75



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
106.36	102.91	105.28		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <u>кирп.</u> <u>бет.</u>	100	кирп.	100	кирп.	-	-		
Дно <u>кирп.</u> бет	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 6								
Объект								
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		8 июня		Почерк		
		Рук. группы						
Наличие газа	Дата 1963. VI. 1	Исполнитель						
		Чертил						
Год строительства 19			Проверил					