

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 214



Город Вильнюс, пр. Кр. Армии

Номенклатура
планшета 5829

Дело №

19 63 г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Д о т к а		Т р у б	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
107.32	104.30	104.23	105.84	104.57

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет

Скобы 4

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер.	150	кер.	50	жел.	50	жел.

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

60/8.31

Янскас

Попирские