

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 217



Город *Вильнюс, пр. Св. Ярмий*

Номенклатура
планшета *5829*

Дело №

19 *61* г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
106.59	104.06	104.04	105.27	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 3

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
250	кер	150	кер	30	мат.		

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

63.11.1

Значас

Погорелас