

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 137

Город Вильнюс


Номенклатура
планшета 5834

Дело №

19 61 г.

Чертеж колодца
М 1:25


Разрез по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
112.42	109.55	109.52	109.72	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	300	кер.	300	кер.	100	271		
Дно кирп. бет.	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы нет 6 шт.	Объект 963							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист						
		Рук. группы						
Наличие газа	Дата	Исполнитель		№				
		Чертил						
Год строительства 19	10.11.61	Проверил						