


<i>Fkanaliz</i> Nr. (48)	KORTELE	144	5872
(Įrenginio pavadinimas)	(abrisė)	(plane)	Planšeto nomenkl.
1974	Vilnius R. Armijos prop.		
(Įrenginio pastatymo metai)	(Miestas)		(Gatvė)

SULINIO PLOVIAI:


(Matmenys duoti cm)

Vertikalinis:

Horizontalinis:



Plešimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	ketaus	640		97,48
Zemė	grunto		0	97,48
Sienos	betono			
Dugnas	betono	1000	1,08	96,40

Vamzdžiai:

Nr. 1	keram	200	Viršus Apačia	1,15	96,33
Nr. 2	keram	200	Viršus Apačia	1,16	96,32
Nr. 3			Viršus Apačia		
Nr. 4			Viršus Apačia		
Nr. 5			Viršus Apačia		
Nr. 6			Viršus Apačia		
Nr. 7			Viršus Apačia		

Lipynės nėra...
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ...

Ar yra dujų?

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objektas Nr. 01-2-0431

Sudarė *K. Martavičius*
(parašas) (pavardė)Patikrino *S. Jankauskas*
(parašas) (pavardė)

1974 m. IV mėn. 2 d.

(Kortelės sudarymo data)