

EKanaliz. Nr. (38) 87 KORTELE

5872

(Irenginio pavadinimas)

(abrisė)

(plane)

Planšeto nomenkl.

1974

(Irenginio pastatymo metai)

Vilnius R. Armijos prospek


(Miestas)

(Gatvė)


SULINIO PIOVIAI:

(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis:



Horizontalinis:



Plešimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	betonas	640		97,50
Zemė	betono		0	97,52
Sienos	betono			97,50
Dugnas	betono	1000	1,67	95,83

Lipynės 3.
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ...

Ar yra dujų?

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objektas Nr. 01-2-0431

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1974 m. III mėn. 15 d.

(Kortelės sudarymo data)

Vamzdžiai

Nr. 1	Keram.	200	Viršus Apačia	178 95,42
Nr. 2	Keram.	200	Viršus Apačia	179 95,71
Nr. 3	Keram.	200 150	Viršus Apačia	174 95,76
Nr. 4			Viršus Apačia	
Nr. 5			Viršus Apačia	
Nr. 6			Viršus Apačia	
Nr. 7			Viršus Apačia	