

Rekonstrukcija

ITI Nr. 91

Vandent. Nr. (89)

KORTELE

5872

(Įrenginio pavadinimas)

(abrisė)

(plane)

Planšeto nomenkl.

1974

Vilnius R. Armijos prosp.

(Įrenginio pastatymo metal)

(Miestas)


(Gatvė)

SULINIO PIOVIAI:


(Matmenys duoti cm)

Vertikalinis: *90*

Horizontalinis:



Plėtimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	<i>ketaus</i>	<i>600</i>		<i>97,42</i>
Zemė	<i>grunto</i>		<i>0</i>	<i>97,42</i>
Sienos	<i>betono</i>			
Dugnas	<i>betono</i>	<i>1850 x 2400</i>	<i>2,85</i>	<i>94,57</i>

Lipynės ... (Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? *yra*
Ar yra dujų? *nėra*

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objektas N. *01-2-0431*

Sudarė *Narutis* (parašas) (pavardė)

Patikrino *Plaplauskas* (parašas) (pavardė)

1974 m. *IV* mėn. *2* d.

(Kortelės sudarymo data)

Vamzužiai

Nr. 1		Viršus	
Nr. 2		Apačia	
Nr. 3		Viršus	
Nr. 4		Apačia	
Nr. 5		Viršus	
Nr. 6		Apačia	
Nr. 7		Viršus	