

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 7/23



Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 5874

Дело № _____

19__ г.


Чертеж колодца
М 1: 25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
96.96	95.20	95.20	95.24	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кир. бет.	200	бет	200	бет	200	бет		
Дно кир. бет.	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы	Объект							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист						
		Рук. группы						
Наличие газа	Дата	Исполнитель		<i>Г. Семенов</i>		<i>Сотникова</i>		
		Чертил						
Год строительства 19			Проверил		<i>Г. Семенов</i>			