

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 8/24



Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 5874

Дело № _____

19 ____ г.


Чертеж колодца
М 1: 25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
97.18	94.06	94.08		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены ~~кирп.~~ бет.

Дно ~~кирп.~~ бет.

Скобы 5

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19 ____

Т Р У Б

В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
250	кер.	250	кер.				

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

03.11.16

Cernianskas