

-134-

ITI Nr. 91^aVANDENTIEKIO
(Komunikacija)ŠULINYS
(Įrenginio pavadinimas)


Nr. () 27a KORTELĖ

VILNIUS
(Miestas)BALDY K-TAS „VILNIUS“
(Gatvė)5874
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės MET. KOPECIŲ (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		KET	600		98.46	Ar yra vandens? NĖRA...
Žemė		ASF.			98.46	Ar yra dujų? NĖRA...
Sienos		BET				Pastabos
Dugnas		BET	22704 2660	2.00	96.96	
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	200	Viršus 2.00 Apačia	96.46	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	KET	200	Viršus 2.00 Apačia	96.46	
	Nr. 3	KET	200	Viršus 2.02 Apačia	96.44	Objekto Nr. 01-9833...
	Nr. 4	KET	200	Viršus 2.02 Apačia	96.44	
	Nr. 5	KET	250	Viršus 1.65 Apačia	96.81	Sudarė [parašas] (parašas) (pavardė)
	Nr. 6	KET	250	Viršus 1.94 Apačia	96.52	
	Nr. 7			Viršus Apačia		Patikrino [parašas] (parašas) (pavardė)
197.9 m. 41. mėn. 26 d.						(Įrenginio tyrinėjimo data)