

Kontrolizacijos šuliny
(Statinio pavadinimas)Nr. (6) ^{8.6} TH KORTELĖ
(adresa, planas)

5874

(Planšeto nomenklatūra)


(Pastatymo metas)

Vilniaus m. baldų kombinatas

(Miestas, gatvė)

ŠULINIO PIŪVIAI: (cm)

Vertikalinis:





Šulinio centro koordinatės

X	Y

Šulinio centro primatavimai

Horizontalinis:



Pastabos:

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (cm)	Altitudės
-------------	----------	----------------	---------------------------	-----------

Dangtis	betonas			99.44
Žemė				
Sienas	bet			
Dugnas	bet			

Pakopos

(Medžiaga, kumštis)

Vanduo

(yra, nėra)

Dujos

(yra, nėra)

PRAMONINĖS STATYBOS
PROJEKTAVIMO INSTITUTAS

Objektas:

Vilniaus m.
baldų kombinatas

Sudarė

Patikrino

1969 m. spalio mėn. 23 d.

V A M Z D Ž I A I

V A M Z D Ž I A I	Nr. 1	ker.	200	Viršus		
				Apacia	2.40	97.04
	Nr. 2	ker.	200	Viršus		
				Apacia	2.40	97.04
	Nr. 3	bet.	100	Viršus		
			Apacia	2.20	97.24	
Nr. 4			Viršus			
			Apacia			
Nr. 5			Viršus			
			Apacia			