

Vand
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

kameros
(Inginio pavadinimas)
Rerony
(Gatvė)


Nr. (1) 115 KORTELE

5883
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. kopijos (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		115,03	Ar yra vandens?
Žemė				0.0	115,03	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastaba
Dugnas		bet.	1200 x2000	213	112,90	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	50	Viršus 189	113,14	
	Nr. 2	pl	25	Viršus 189	113,14	
	Nr. 3	pl	32	Viršus 146	113,57	
	Nr. 4			Viršus		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Viršus		
	Nr. 7			Viršus		
				Viršus		
				Viršus		
				Viršus		
				Viršus		
				Viršus		
				Viršus		
				Viršus		
				Viršus		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS						Objekto Nr. 11-315725
Sudarė						(parašas) (pavardė)
Patikrino						(parašas) (pavardė)
1974 m. 05. 05. mėn. 24 d.						(Inginio tyrinėjimo data)