

KF
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

šulinio
(Inginio pavadinimas)
Artonis
(Gatvė)




Nr. (11) 192^a KORTELE
5883
(Planšeto numeracija)

ŠULINIO PLOVIAI (Matymo duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	650		117,79	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	1,62	116,17	
Vandžiai	Nr. 1	200	Viršus Apačia	1,75	116,04
	Nr. 2	200	Viršus Apačia	1,78	116,01
	Nr. 3		Viršus Apačia		
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		
					Objekto Nr. 01-3/6546
					Sudarė <u>CP</u> <u>C. K. K.</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u></u> (parašas) (pavardė)
					1998 m. 09 mėn. 01 d. (Inginio tyrinėjimo data)