


<u>Fekalinė k.</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	šulinio (Įrenginio pavadinimas) <u>Ridvonų</u> (Gatvė)	Nr. (<u>23</u>) <u>67</u> KORTELE <u>5883</u> (Planšeto nomenklatura)
---	---	--

ŠULINIO PLOVIAI (Maitmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRĖSIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		113.71	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.00	113.71	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	220	111.51	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1			Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia		
	Nr. 2	ketin	150	Viršus		
				Apačia	220	
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Objekto Nr. ... 25.3.59.13...	
Sudarė	<i>R. M. Petrauskas</i> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
1945. m. 06. mėn. 15. d.	
(Įrenginio tyrinėjimo data)	