

Fek. kan.

kamos

Nr. () 72 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Riovoniy

5883

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoli m)

PRIRIŠIMO BRŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	0,7 x 0,7		114.94	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dūgnas		bet.	2.0 x 3.0	2.60	112.34	
Vamzdžiai	Nr. 1	asbc	100	Viršus Apačia	0.42 114.52	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-299...
	Nr. 2	asbc	100	Viršus Apačia	0.52 114.42	
	Nr. 3	asbc	150	Viršus Apačia	1.58 113.46	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Sudarė <i>J. Kuntuly</i> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <i>A. B. Kuntuly</i> (parašas) (pavardė)
						199.5 m....99...mėn...d. (Inginio tyrinėjimo data)