


|                                       |                                           |                                        |                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| <u>Vandentiekio</u><br>(Komunikacija) | <u>Šulinis</u><br>(Įrenginio pavadinimas) | Nr. ( ) <u>79</u>                      | <b>KORTELE</b> |
| <u>Vilnius</u><br>(Miestas)           | <u>Riovonių</u><br>(Gatvė)                | <u>5883</u><br>(Planšeto nomenklatura) |                |



ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



| Pavadinimas | Medžiaga     | Diametras   | Atstumas nuo dangčio | Altitudės                                  | Lipynės .. <u>metal.</u> .....<br>(Medžiaga, kiekis)  |
|-------------|--------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Dangtis     | <u>plien</u> | <u>650</u>  |                      | <u>114,24</u>                              |                                                       |
| Žemė        | <u>asf.</u>  |             | <u>0</u>             | <u>114,24</u>                              | Ar yra vandens? .. <u>gyra</u> ...                    |
| Sienos      | <u>bet.</u>  |             |                      |                                            | Ar yra dujų? .. <u>nera</u> ...                       |
| Dugnas      | <u>bet.</u>  | <u>1500</u> | <u>2,72</u>          | <u>111,52</u>                              | Pastabos .....                                        |
| Vamzdžiai   | Nr. 1        | <u>ket.</u> | <u>150</u>           | <u>Viršus 2,55</u><br><u>Apačia 111,69</u> | .....                                                 |
|             | Nr. 2        | <u>ket.</u> | <u>150</u>           | <u>Viršus 2,55</u><br><u>Apačia 111,69</u> | .....                                                 |
|             | Nr. 3        | <u>ket.</u> | <u>100</u>           | <u>Viršus 2,57</u><br><u>Apačia 111,67</u> | .....                                                 |
|             | Nr. 4        |             |                      | <u>Viršus</u><br><u>Apačia</u>             | .....                                                 |
|             | Nr. 5        |             |                      | <u>Viršus</u><br><u>Apačia</u>             | .....                                                 |
|             | Nr. 6        |             |                      | <u>Viršus</u><br><u>Apačia</u>             | .....                                                 |
|             | Nr. 7        |             |                      | <u>Viršus</u><br><u>Apačia</u>             | .....                                                 |
|             |              |             |                      |                                            | <b>Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS</b>              |
|             |              |             |                      |                                            | Objekto Nr. <u>01-2-8381</u> ...                      |
|             |              |             |                      |                                            | Sudarė <u>(parašas) V. Gončarov</u>                   |
|             |              |             |                      |                                            | Patikrino <u>(parašas) H. Jasinskis</u>               |
|             |              |             |                      |                                            | 199 <u>6</u> . m. <u>05</u> ..... mėn. <u>24</u> . d. |
|             |              |             |                      |                                            | (Įrenginio tyrinėjimo data)                           |