




<u>Fekalinė</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	šulinio (Įrenginio pavadinimas) <u>Revorių</u> (Gatvė)	Nr. <u>(16.)</u> <u>92</u> KORTELE <u>58 B3</u> (Planšeto nomenklatura)
--	---	--

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>Finet</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		113.93	Ar yra vandens?
Žemė				0.00	113.93	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastaba
Dūgnas		bet.	1000	2.45	111.48	
Vandžiai	Nr. 1	ketin	200	Viršus Apačia	2.58 111.25	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-3/593B...</u>
	Nr. 2	ketin	200	Viršus Apačia	2.59 111.34	
	Nr. 3	ket	100	Viršus Apačia	2.56 111.37	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Sudarė <u>K. M. Petrauskas</u> (parašas) (pavardė)
						Patikrinė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
						19 <u>95</u> m. <u>05</u> mėn. <u>30</u> d.
						(Įrenginio tyrinėjimo data)