

<u>HF</u> (Komunikacija)		<u>Šulinio</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>12</u>) <u>36</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Protoniy</u> (Gatvė)		<u>5886</u> (Planšto numeracija)	

ŠULINIO PROVAI (Matymo duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 6 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		119,06	Ar yra vandens?
Žemė				0.00		Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastaba
Dugnas		bet.	1000	2,31	116,75	
Vamzdžiai	Nr. 1	poliet.	200	Viršus Apačia	2,40 116,66	Obj. Nr. 01-2-9735 99.09.14
	Nr. 2	poliet.	200	Viršus Apačia	2,48 116,58	
	Nr. 3	poliet.	160	Viršus Apačia	2,19 116,87	Objekto Nr. 01-3/6586
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>Dr. Čirklis</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrinęs <u>H. Jasikevičius</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		19 98 m 09 mėn. 02 d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Irenginio tyrinėjimo data)