

224823

ITI Nr. 91

Vandentekis
(Komunikacija)Sulinyys
(Įrenginio pavadinimas)


Nr. (1) 241 KORTELE

Vilnius
(Miestas)Kurskys
(Gatvė)5911
(Planšeto nomenklatūra)


SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS


Vertikalinis



Horizontalinis

(0,00)
(0,25)
(1,00)
(2,00)

(0,60) (0,50) (0,00)



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	640		141,27	
Žemė			0,00	141,27	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	2000x12000	2,70	138,57	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	100	Viršus 2,28 Apačia 138,99	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 241-2-3011. Sudarė <i>Sp. Narlauskis</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>Kaukskys</i> (parašas) (pavardė) 1978 m. ... mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet	100	Viršus 2,28 Apačia 138,99	
	Nr. 3	bet	100	Viršus 2,19 Apačia 139,08	
	Nr. 4	plien	100	Viršus 1,74 Apačia 139,53	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7	141		Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	