

<u>Fekalin.</u>		<u>Šulinys</u>		Nr. (<u>4</u>) <u>312</u>	KORTELE
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)			
<u>Vilnius</u>		<u>Kuršty</u>		<u>5914</u>	
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		kct.	6.50		142.30	
Žemė				0.00		Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1.00	2.20	140.10	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	plast.	200	Viršus Apačia	2.18 140.12	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>4-2-3947</u> Sudarė <u>4.6.1974</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>4.6.1974</u> (parašas) (pavardė) 197.. m..... mėn.... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	pl.	200	Viršus Apačia	2.40 139.90	
	Nr. 3	usbor	100	Viršus Apačia	1.97 140.33	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		