Vandentiekio kameros Nr.( ) 49 **KORTELĖ**

(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)

Vilnius Kuršių 5914

(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		ket.	650		A	141.30
Žemė					B	141.30
Sienos		bet.				
Dugnas		bet.	2.0×2.0		2.66	138.64
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus	2.22	139.08
				Apačia		
	Nr. 2	ket.	100	Viršus	2.22	139.08
				Apačia		
	Nr. 3	ket.	100	Viršus	2.22	139.08
				Apačia		
	Nr. 4	ket.	65	Viršus	2.24	139.06
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės kopečios
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? .....

Ar yra dujų? .....

Pastabos .....

.....

.....

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. .....

Sudarė	(parašas)	(pavardė)
Patikrino	(parašas)	(pavardė)

1977 m. ...11... mėn. 11 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)