

Vandentiekio kameros Nr. () 49 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)
Vilnius Kuršiu, 59 14
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

VERTIKALINIS

HORIZONTALINIS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis	ket.	650		141.30	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			B	141.30	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	2.0 x 2.0	2.66	138.64	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus 2.22 Apačias 139.08	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ket.	100	Viršus 2.22 Apačias 139.08	
	Nr. 3	ket.	100	Viršus 2.22 Apačias 139.08	
	Nr. 4	ket.	55	Viršus 2.24 Apačias 139.06	
	Nr. 5			Viršus Apačias	
	Nr. 6			Viršus Apačias	
	Nr. 7			Viršus Apačias	
Objekto Nr.					Sudarė <u>plm</u> <u>H. Salchans</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino					(parašas) (pavardė)
1977. m. ... 14. v. ... mėn. 14 d.					(Įrenginio tyrinėjimo data)