

<u>Vandentiekis</u> (Kommunikacija) <u>Vidinis</u> (Miestas)		<u>Kameras</u> (Įrenginio pavadinimas) <u>Kuršių</u> (Gatvė)		Nr. (<u>1</u>) <u>171</u> KORTELE <u>5917</u> (Planšeto nomenklatūra)		
SULINIO PIŲVIAI (Matavimų duomenys m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis 		Horizontalinis 				
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		Kot	650		129,19	Ar yra vandens?
Žemė		Ga				Ar yra dujų?
Sienos		BeT				Pastabos
Dugnas		BeT	2,52 x 1,55	2,90	126,29	
Vamzdžiai	Nr. 1	Kot	150	Viršus 2,38 Apačia	126,81	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2-8064</u>
	Nr. 2	Kot	150	Viršus 2,38 Apačia	126,81	
	Nr. 3	Kot	50	Viršus 2,38 Apačia	126,81	
	Nr. 4	PE	25	Viršus 2,20 Apačia	126,99	
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <u>P. P. P.</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>J. J. J.</u> (parašas) (pavardė) 1994 m. mėn. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		