

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 37

Город Вильнюс

Улица Брлю

Дело № 592


1960 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
154,10	151,53	151,29		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная железная

Стены кирпич-бет.

Дно кирпич-бет.

Скобы метал 4

Наличие воды нет

Наличие газа нет

Год строительства 1960

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	чуг	200	керам				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект м. 9 на ул. ул. Брлю Кондукторю

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

XI-1960

Заминский