

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 92

Город Вильнюс

Улица Бродо

Дело №


1960 г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
155.88	149.89	149.89		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирпич. бет.	0.6x1.1	кирп		кирп				
Дно кирпич. бет.								
Скобы цр 13	Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий			
Наличие воды нет	Объект м.г. на углу ул. ул. Кондуктора и Бродо							
Наличие газа нет	Инв. №	Гл. геодезист						
Год строительства 1960		Рук. группы						
	Дата	Исполнитель						
		Чертил						
		Проверил						