



Bėgimo plokštė Nr. (3) 137 KORTELĖ		5929
(Irenginio pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
1971	2. Būvst. 100	JA. Dapšysu Rykšto
(Irenginio pastatymo metal)	(Miestas)	(Gatvė)


ŠULINIO PLOVIAI :
(Matmenys duoti cm)



Horizontalinis :



Piešimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 4. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	242	600		163,23 165,25	Ar yra vandens? RCT6.
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	24/5				
Dugnas		2,10 x 1,30	2,36	163,09	
Vamzažiai	Nr. 1	242	150	Viršus 1,84 Apačia 163,41	INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS
	Nr. 2	-11-	150	Viršus 1,84 Apačia 163,41	
	Nr. 3	-11-	100	Viršus 2,09 Apačia 163,16	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Objekto Nr. 0002/318.
					Sudarė [parašas] (pavardė)
					Patikrino [parašas] (pavardė)
					1973 m. I. ... mėn. / 8 d. (Kortelės sudarymo data)