

5929

Форма № 5

№№ кол. ⁽⁶⁾ 91	Сеть водопровода	Улица <i>Ugintis</i>	№№ заказа	Год 19	г. Вильнюс	
Чертеж колодца М 1:50		О т м е т к и		П Р И В Я З К А		
		крышки	дна	трубы		
		164,84	162,34	162,68		
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d=150$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Новый $H=$
Стены	кирпич. бетон.					
Дно	Бетон	Подкл.	$d=150$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Старый $H=$
Скобы	Чугун. жел. ✓					
Год строит.	19	Разводящая	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Московский $H=$
Налич. воды	<i>нига</i>					
Налич. газа	<i>нига</i>	Подключ.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Колонка водоразб.
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ						
Объект <i>Plieno ir Ugintis g. vandentiekio įrengimo mstr.</i>						
Инв. №	Нач. произв. груп.					
	Рук. спец. бригад					
Дата	Исполнитель		<i>Guo Bence</i>			
	Чертил					
	Проверил					