

5934

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 174

Город Вильнюс

Улица Дарбининку 13

Дело №


1961 г.

Чертеж колодца
М 1:25
Разрез по А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа 2	у выхода 1	подкл. №	подкл. №
167.37	165.89	165.87		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная, ст. таб. 4-65

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы асб. 2

Наличие воды -

Наличие газа -

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход 2		Выход 1		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	чуг.	150	чуг.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3151

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

25.11.61 г.

Удостоверение № 10

Должность Л. П.

Восстановитель В. А.