

5934

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 175

Город



Вильнюс

Улица

Дарбининчу 13

Дело №


1961 г.

Чертеж колодца
М 1:
Разрез по А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа 1	у выхода 2	подкл. № 3	подкл. №
167.27	165.66	165.65	165.69	

П Р И В Я З К А



ул. Дарбининчу

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная стальной. d=65

Стены кирпич-бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы ст. 2

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход 1		Выход 2		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чуг.	150	чуг.	100	чуг.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3151

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

25. IX 61

1000/10.10.

Делов. Л. П.

Восстанов. В. Р.