

5934

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 176

Город Вильнюс

Улица Дарбинский 13

Дело №


1961 г.

Чертеж колодца
М 1:25
Разрез по А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа /	у выхода /	подкл. № 3	подкл. №
167.19	165.35	165.32	165.37	

П Р И В Я З К А



ул. Дарбинский

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная сш. d=65

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы сш. 2

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чуг.	150	чуг.	100	чуг.	—	—

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект 3/51

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

25.11.61.

Начисл. 10.10.

Дачисл. 1.11.

Восстанов. В.А.