

5934

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 174

Город Вильнюс

Улица Дарбичинку 13

Дело №


1961 г.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа /	у выхода	подкл. №	подкл. №
166.89	164.90	164.88		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная сетка d=65

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы ст. 2

Наличие воды -

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	ггг.	150	ггг.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3157

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

25.11.61

10.10.10

Д. П. П.

Васильев В. В.