

-5-



Vandentiekis kameros Nr. () 178 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Darbininkų 5934
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatūra)

SULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRĖSIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipnės5..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		167,12	Ar yra vandens? <u>g.v.a.</u>
Žemė			0 00	167,12	Ar yra dujų? <u>-</u>
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	1,33x1,60	2,37	164,75	
Varnai	Nr. 1	ket 100	Viršus 2,17	164,95	
	Nr. 2	PE 32	Viršus 1,65	165,47	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
	Nr. 3	PE 32	Viršus 2,14	164,98	Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 4		Viršus		Objekto Nr. <u>21-2-46536</u>
	Nr. 5		Viršus		Sudarė <u>Antanas Krutavicius</u>
	Nr. 6		Viršus		(parašas) (pavardė)
	Nr. 7		Viršus		Patikrino <u>Antanas Krutavicius</u>
			Viršus		(parašas) (pavardė)
			Viršus		200 <u>4m</u> <u>27</u> mėn. <u>19</u> d.
			Viršus		(Inginio tyrinėjimo data)