



5934

ŠULINIO PIŲVIAI (Malmenys duoli m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .. 5 .. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		167,47	
Žemė				0,00	167,47	Ar yra vandens? .. - ..
Sienos		bet.				Ar yra dujų? .. - ..
Dūgnas		bet.	1,20 x 1,20	2,60	164,87	Pastabos .. - ..
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus Apačia	2,40 165,07	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. 01-2-11534 Sudarė [Signature] (parašas) (pavardė) Patikrins [Signature] (parašas) (pavardė) 2004 m. 03. mėn. 10 d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ket	50	Viršus Apačia	2,30 165,17	
	Nr. 3	plien	32	Viršus Apačia	1,80 165,67	
	Nr. 4	PE	32	Viršus Apačia	2,15 165,32	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		