

5934

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 183

Город



Вильнюс

Улица

Дарбининку 12

Дело №

1961 г.

Чертеж колодца
М 1:25
Разрез по А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа 2	у выхода 1	подкл. № 3	подкл. №
167.52	164.28	164.24	164.87	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная $d=65$

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы бет. 9

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход 2		Выход 1		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер.	150	кер.	150	кер.		

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект 3151

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

23. IX. 61

+000мс 10.10

Дачис П. П.

Воеводов В. П.