

5934

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 184

Город Вильнюс

Улица Дарбачинку 12


Дело №

19 61 г.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа 1	у выхода 2	подкл. №	подкл. №
167.75	165.85	165.82		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная стальная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы сб. 2

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход 1		Выход 2		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер.	150	кер.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3151

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

23. IX. 1961

Юодис Ю. Ю.

Додис П. П.

Восков В. А.

