

5934

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 185

Город *Вильнюс*Улица *Дарбининку 12*

Дело №

19 *61* г.Чертеж колодца
М 1:25


Разрез по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа 1	у выхода 2	подкл. № 3	подкл. №
168.63	166.63	166.60	166.63	

П Р И В Я З К А

Уч. Дарбининку

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка *чугунная* *стальная*Стены кирп. *бет.*Дно кирп. *бет.*Скобы *ст.* *2*

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход 1		Выход 2		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер.	150	кер.	100	гуг.		

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект *3151*

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

*23. IX. 61**Носов Н. П.**Домин П. П.**Воскодав В. П.*