

5934

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 186

Город *Вильнюс*Улица *Дарбининку 12*


Дело №

19.61 г.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа 1	у выхода 2	подкл. № 3	подкл. №
168.68	166.83	166.82	166.90	

П Р И В Я З К А

ул. Дарбининку

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка *чугунная стальная*

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы *ст. 2*

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход - 1		Выход - 2		Подкл. № - 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер.	150	кер.	100	гуг.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3151

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

*Юодис Ю. Ю.**Домс Л. П.**Воеводс В. А.*Чертеж колодца
М 1:25

Разрез по А-А

