

5934

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 187

Город Вильнюс

Улица Дарбиничу 12


Дело №

19.61 г.

Чертеж колодца

М 1:25


Разрез по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа ¹	у выхода ²	подкл. №	подкл. №
168.77	167.04	167.02		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка	чугунная	деревянная
Стены	кирп.	бет.
Дно	кирп.	бет.
Скобы	бет.	2
Наличие воды	—	
Наличие газа	—	
Год строительства	19.	

Т Р У Б

Вход ¹		Выход ²		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	чуг.	150	кер.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3151

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

22.12.1961

100мс 10. 10.

Домс 1. 11.

Воеводов В. А.