

VANDENSIŲKII
(Komunikacija)

KAMERA
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. () 92 **KORTELE**

VILNIUS
(Miestas)



BROLIŲ
(Gatvė)

5934
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	bet			164.56	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	asf		0		Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dugnas	bet	2.05 x 2.02	3.40	161.16	Paatahoos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	100	Viršus 3.00 Apačia 161.56
	Nr. 2	bet	100	Viršus 3.00 Apačia 161.56
	Nr. 3	bet	100	Viršus 2.26 Apačia 162.30
	Nr. 4	bet	50	Viršus 2.26 Apačia 162.30
	Nr. 5			Viršus Apačia
	Nr. 6			Viršus Apačia
	Nr. 7			Viršus Apačia
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>91.14738</u>
					Sudarė <u>Kleivaitis Kleivaitis</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[Signature]</u> <u>U. Janulis</u> (parašas) (pavardė)
					197 <u>3</u> m. <u>29</u> mėn. <u>15</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)