

-3-

<u>Vandentakis</u> (Komunikacija)		kameros		Nr. (4) 52 KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Brokių</u> (Gatvė)		5935	
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoli m)					
PRIRIŠIMO BRĖŽINYS					

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		165,86	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0,00	165,86	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	200x200	3,36	162,50	Pastabos B-165,88
Vamzdžiai	Nr. 1	Ket 200	Viršus 2,36	163,50	
	Nr. 2	Ket 200	Viršus 2,36	163,50	
	Nr. 3	PE 100	Viršus 3,10	163,36	
	Nr. 4		Apačia		
	Nr. 5		Viršus		
	Nr. 6		Apačia		
	Nr. 7		Viršus		

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-2-9853

Sudarė: [signature] (parašas) (pavardė)

Patikrino: [signature] (parašas) (pavardė)

1988 m. 01 mėn. 14 d.

(Inžinerinio tyrinėjimo data)