

69

5936

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД



Колодец № 116

Город Вильнюс

Улица

Лето №


1967 г.

Чертеж колодца
М. 1:50

Отметки

Крыши	Дно	Трубы
177.26	174.91	175.44

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	d= 50		d=	Новый
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	H=
Дно	Бетон. 16746	Подкл.	d=		d=	Старый
Скобы	Чугун Чиб.		чуг. жел.		Р. Ф.	H=
Год строит.	19	Разводящая	d=		d=	Московский
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	H=
Налич. газа		Подключ.	d=		d=	Колонка
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.

Институт проектирования городского
и сельского строительстваОтдел
изысканий

Объект 3289

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

26.09.67