

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

Город Вильну́с


Улица.

Дело №.

19 67 г.

Чертеж колодца
М 1: 50

A-A




О т м е т к и



Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
177.30	174.62	174.58	175.07	

П Р И В Я З К А

К 4



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	200	кер.	200	кер.	100	279		
Дво кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы жес. 5 шт.	Объект 3289							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист						
		Рук. группы						
Наличие газа	Дата	Исполнитель						
Год строительства 19		Чертил						
	27.09.61	Проверил						