

68

5936

Форма 54 гс

## КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 118

Город Вильнюс


Улица Телешю

Дело №

1961 г.

Чертеж колодца  
М 1:50

А-А




## О т м е т к и

| Крышка | Лотка   |          | Труба      |          |
|--------|---------|----------|------------|----------|
|        | у входа | у выхода | подкл. № 3 | подкл. № |
| 176.22 | 174.69  | 174.67   | 174.94     |          |
| 176.22 | 173.99  | 173.97   | 174.24     |          |

4.6.65г.

## П Р И В Я З К А



## О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы мет. 5 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

## Т Р У Б

| Вход  |        | Выход |        | Подкл. № 3 |        | Подкл. № |        |
|-------|--------|-------|--------|------------|--------|----------|--------|
| диам. | матер. | диам. | матер. | диам.      | матер. | диам.    | матер. |
| 200   | кер.   | 200   | кер.   | 100        | зг.    |          |        |

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3289

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

25.09.61