

72

5936

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 121

Город Вильнюс


Улица

Дело №

1961 г.

Чертеж колодца
М 1:50


А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
177.46	174.78	174.74	175.24	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы жел. 5 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер.	200	кер.	150	кер.		

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект 3289

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

27.09.61