

24

5936

Форма 55 гс

# ВОДОПРОВОД

Колодец № 122


Город Вильнюс

Улица

Дело №

1961 г.


Чертеж колодца  
М. 1:50



## Отметки


| Крыши  | Дно    | Трубы  |
|--------|--------|--------|
| 177.81 | 175.81 | 176.06 |

## П Р И В Я З К А



## О П И С А Н И Е

| Состояние колодца и материал | Сеть           | Трубы д. матер. | Фасон части | Залвиж. шт. | Гидр. тип. |
|------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| Крышки                       | Чугун          |                 |             |             |            |
| Стены                        | Кирпич. бетон. |                 |             |             |            |
| Дно                          | Бетон грунт    |                 |             |             |            |
| Скобы                        | Чугун Нев.     |                 |             |             |            |
| Год стронт.                  | 19             |                 |             |             |            |
| Налич. воды                  |                |                 |             |             |            |
| Налич. газа                  |                |                 |             |             |            |



Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3289

Инв. №

Дата 26.09.61

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Александров