

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 173

Город Вильнюс

Улица



Дело №

1961 г.

Чертеж колодца

М 1:50


А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
177.87	175.87	175.77		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Крышка чугунная		100	чуг.	150	кер.				
Стены кирп. бет.									
Дно кирп. бет.									
Скобы мет. 4 шт.									
Наличие воды									
Наличие газа									
Год строительства 19									

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3289

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

27.09.61